

厦门市海沧区建设与交通局关于 发布 2023 年第二季度区财政投融资项目 专项指导服务情况的通知

各有关单位：

为贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，根据《厦门市建设局关于印发厦门市财政投融资建设项目代建工作评价管理办法的通知》（厦建协〔2023〕5号）文件要求和代建制度管理有关规定，我局于9月12日组织开展2023年第二季度区财政投融资项目专项指导服务工作，现将情况通报如下：

一、总体情况

本次指导服务选取2个区财政投融资项目，项目类型为市政类。

（一）评价结果

1. 良好等级（80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分）项目1个：海景西三路（海景北二路-海景北路）海景北路（海景西二路—海景西三路）工程；

2. 合格等级（70分 $\leq$ 得分 $<$ 80分）项目1个：慈济路东段道路工程。

（二）结果运用

根据《厦门市建设局关于印发财政投融资建设项目代建工作专项指导服务工作方案的通知》（厦建协〔2023〕8号）等相关文件规定，指导服务结果将报送厦门市建设局，并提

请市建设局将结果运用具体如下：

对良好等级项目的代建单位记录良好信用 C6 档 1 次。

二、主要存在问题

（一）综合管理机制不健全。未建立健全协调工作、人员管理、信息管理等管控机制。海景西三路（海景北二路—海景北路）海景北路（海景西二路—海景西三路）工程存在人员考勤管理不完善，人员到岗出勤率低于 80%，人员培训业务不到位等问题；慈济路东段道路工程存在未按时召开月例会，协调台账不齐全，信息管理未完整收集等问题。

（二）文明施工控制不完善。存在项目方案编制不完善问题，文明施工未按照相关要求落实到位，海景西三路（海景北二路—海景北路）海景北路（海景西二路—海景西三路）工程场外施工范围未围挡防护。

（三）安全生产未落实到位。预案编制不全、针对性不强，海景西三路（海景北二路—海景北路）海景北路（海景西二路—海景西三路）工程消防及防台防汛应急预案组织机构各负责人联系人无电话，慈济路东段道路工程未定期开展应急演练。

三、工作要求

各相关部门及项目参建单位要统一思想，提高政治站位，认真做好项目建设，推动经济高质量发展，坚持以目标、问题及结果为导向，破解制约项目推进的难点、堵点。具体要求如下：

（一）做好问题整改落实。各项目建设（代建）单位切

实履约履职，牵头组织各参建单位逐项对照本次指导服务的意见建议，总结经验、举一反三，认真落实问题整改，防止类似问题再次发生。

（二）树牢安全生产意识。各项目建设（代建）单位要坚守安全生产底线，树牢安全红线意识，时刻绷紧安全生产这根弦，紧盯关键部位和薄弱环节，敲响警钟，从细节处入手，坚决守好安全底线，坚决严防和遏制各类安全事故发生。

（三）压实主体责任。各部门、各单位要统抓好各项工作，职能部门要加强服务保障力度，跟踪解决项目存在的难点、堵点。业主（代建）单位需加强协调力度，监理、施工单位要抓好事前、事中、事后管理。各项目应压实各单位主体责任，齐抓共管、形成合力，全速推进在建项目建设。

附件：2023 年第二季度区财政投融资项目专项指导服
情况总表

厦门市海沧区建设与交通局

2023 年 9 月 19 日

抄送：市建设局