

附件1

海沧区地质灾害隐患点一览表

编号	灾种	地点	规模 (m ³)	地质地貌 条 件	地质灾害 活动表现	危害范 围对象	预警 信号	转移 路线	防范 措施	监测人
HC-002	滑坡	福建省海沧区东孚街道过坂社区后坑社陈德发屋后	小型 (90)	丘陵,陡坡;上部残积土松散,厚度>10m,下伏侏罗系南园组凝灰岩	1999年14号台风,诱发滑坡,大树将一间房屋压塌,毁房一间。	1 栋房屋	电话通知	房前村道向南	人员已转移	陈德发